

令和5年 消火栓ボックス点検まとめ

点検結果より「×」のみ集計

消火栓BOX

保有数	番号の視認性NG	ぐらつき	穴空き、強度不足、転倒の恐れ
23	5	0	1

ホース

保有数	破れ腐食	保護タイヤ破損	袋パッキン破損	15年以上経過
71	0	0	0	0

スタンドパイプ

保有数	保護タイヤ (腐食、割れ)	袋パッキン (腐食、割れ)
23	5	1

筒先

保有数	保護タイヤ (腐食、割れ)	袋パッキン (腐食、割れ)
23	3	2

消火栓キー

保有数	不具合
23	0

取扱説明書


保有数	判読不可	フックは外れていないか
23	0	3

消火ホース 経年状態

点検日：2023/12/31

製造年	経過年数	本数
2009	14	3
2013	10	3
2021	2	52
2023	0	13
合計		71

15年以上経過	0本
15年未満	71本



○：問題なし、△：様子見、×：修理/交換必要

班	BOX番号	一式揃っているか	消火栓BOX			スタンドパイプ		消火ホース					筒先		消火栓キー	取扱説明書		マンホール色	備考			
			番号の視認性	ぐらつき	穴空き、強度不足、転倒の恐れ	保護タイヤ(腐食、割れ)	袋パッキン(腐食、割れ)	本数	製造年	経過年	破れ、腐食	保護タイヤ(腐食、割れ)	袋パッキン(腐食、割れ)	保護タイヤ(腐食、割れ)	袋パッキン(腐食、割れ)	不具合	判読できるか	フックは外れていないか		消火栓BOXの位置から視認できるか		
1	3-29	○	×	○	○	○	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2021	2	○	○	○									
								4	2023	0	○	○	○									
1	3-32	○	×	○	○	○	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2021	2	○	○	○									
2	3-33	○	○	○	○	○	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2021	2	○	○	○									
								4	2021	2	○	○	○									
2	3-36	○	○	○	○	○	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2021	2	○	○	○									
3	3-37	○	○	○	○	○	×	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2021	2	○	○	○									
								4	2023	0	○	○	○									
4	3-35	○	○	○	○	○	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2021	2	○	○	○									
5	3-30	○	×	○	○	○	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2021	2	○	○	○									
5	3-31	○	○	○	○	○	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2021	2	○	○	○									
6	3-28	○	○	○	○	○	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2021	2	○	○	○									
7	3-27	○	×	○	○	○	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
								2	2021	2	○	○	○									
8	3-25	○	○	○	○	○	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2023	0	○	○	○									
8	3-40	確認不要	×	○	○	確認不要	確認不要	1	2023	0	○	○	○	確認不要	確認不要	確認不要	確認不要	確認不要	確認不要	確認不要	消火ホースのみ格納しているBOX	
								2	2023	0	○	○	○									
								3	2023	0	○	○	○									
9	3-26	○	○	○	○	×	○	1	2021	2	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2021	2	○	○	○									
10	3-23	○	○	○	○	○	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
								2	2021	2	○	○	○									
10	3-24	○	△	○	○	×	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2021	2	○	○	○									
10	3-38	○	△	○	○	×	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2023	0	○	○	○									
								4	2023	0	○	○	○									
10	3-39	○	○	○	○	○	○	1	2013	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
								2	2013	10	○	○	○									
								3	2013	10	○	○	○									
								4	2023	0	○	○	○									
11	3-19	○	○	○	○	○	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2023	0	○	○	○									
11	3-22	○	○	○	○	○	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2023	0	○	○	○									
12	3-18	○	○	○	○	○	○	1	2021	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2023	0	○	○	○									
13	3-20	○	○	○	○	×	○	1	2021	2	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	
								2	2021	2	○	○	○									
13	3-21	○	○	○	○	×	○	1	2021	2	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	一部錆の穴あり。強度問題無し。
								2	2021	2	○	○	○									
								3	2023	0	○	○	○									
13	3-34	○	○	○	×	○	○	1	2009	14	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	BOXの足が一部破損	
								2	2009	14	○	○	○									
								3	2009	14	○	○	○									

令和5年 マンホール色状態 点検まとめ

<p>3-18</p> <p>視認に問題無し (写真無し)</p>	<p>3-19 (× : 塗装必要)</p> 	<p>3-20</p> <p>視認に問題無し (写真無し)</p>	<p>3-21</p> <p>視認に問題無し (写真無し)</p>	<p>3-22</p> <p>視認に問題無し (写真無し)</p>	<p>3-23</p> <p>視認に問題無し (写真無し)</p>
<p>3-24</p> <p>視認に問題無し (写真無し)</p>	<p>3-25 (○ : 問題無し)</p> 	<p>3-26 (○ : 問題無し)</p> 	<p>3-27 (× : 塗装必要)</p> 	<p>3-28</p> <p>視認に問題無し (写真無し)</p>	<p>3-29 (× : 塗装必要)</p> 
<p>3-30 (× : 視認不可)</p> 	<p>3-31</p> <p>視認に問題無し (写真無し)</p>	<p>3-32 (× : 視認不可)</p> 	<p>3-33 (× : 塗装必要)</p> 	<p>3-34 (○ : 問題無し)</p> 	<p>3-35 (× : 塗装必要)</p> 
<p>3-36 (× : 塗装必要)</p> 	<p>3-37 (× : 視認不可)</p> 	<p>3-38 (× : 塗装必要)</p> 	<p>3-39 (○ : 問題無し)</p> 	<p>3-40</p> <p>視認に問題無し (写真無し)</p>	